

品質・技術に必要な 統計的管理手法

品質・技術に必要な統計手法

①製造条件範囲設定

→？

②サンプリング数の設定

実験やバリデーションでいかに少ない数でデータの信頼性を上げるか？ →？

③同等性の証明

製造条件を変更した際に、変更前後が同等であることをどのように証明するか？

→？



④効果があるかないかの分析

→？

Q1. 工程能力指数 C_p 覚えていますか？


$$C_p = \frac{\text{規格上限値} - \text{規格下限値}}{6\sigma}$$

管理図




Q2. 出力の許容範囲が10~40mWの製品を製造する際の理想の分布を描くと？（裾野をできるだけ正確に）

ピンク色、緑色それとも青色ですか？




Q3. $C_p=1$ とはどんな状態ですか？
標準正規分布の形状の絵を描いてください




標準正規分布の綺麗な描き方

標準偏差 σ とは？ \rightarrow 変曲点での幅




平行移動

平均値 μ



0 σ 2σ 3σ



規格化

0 1 2 3 \leftarrow 統計量

正規分布曲線の一般式

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

平均値 $\mu = 0$ とすると

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

標準偏差 $\sigma = 1$ とすると

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

変曲点のx座標がσになる計算

$$f(x) = e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

平均値 $\mu = 0$ $a = \frac{1}{2\sigma^2}$

$$f(x) = e^{-ax^2}$$

1階微分すると

$$f'(x) = -2axe^{-ax^2}$$

2階微分すると

$$\begin{aligned} f''(x) &= -2ae^{-ax^2} + (-2ax)^2 e^{-ax^2} \\ &= 2ae^{-ax^2} (2ax^2 - 1) \end{aligned}$$

変曲点は二階微分=0

変曲点は $f''(x) = 0$ となるので $2ae^{-ax^2} (2ax^2 - 1) = 0$ より


$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2a}} = \pm \sigma \quad y = e^{-\frac{1}{2}}$$

正規分布曲線の面積が1になるように $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}$ で規格化し

平均値 μ に平行移動して $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$


変曲点の座標は

$$(\mu \pm \sigma, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}})$$



二階微分

+ 0 -




Q4. C_p の数値で安定性の程度を言えますか？

Q5. $C_p=1.33$ のグラフを描くと？

Q6. $C_p=1.67$ のグラフを描くと？

$C_p \geq 1.67$	工程能力は 非常に安定 である
$1.67 > C_p \geq 1.33$	工程能力は 十分安定 である
$1.33 > C_p \geq 1$	工程能力は、 ほぼ良好 である
$1 > C_p$	工程能力は 不足 している




$$\frac{\cancel{8\sigma}}{\cancel{6\sigma}} = 1.33$$

$$\frac{\cancel{10\sigma}}{\cancel{6\sigma}} = 1.67$$

±3σのところで裾野がゼロ近くになるように描く

工程能力指数： 平均値が偏っている場合は C_{pk} を用いる



$$C_{pk} = \text{MIN} \left[\frac{S_U - \text{平均値}}{3\sigma}, \frac{\text{平均値} - S_L}{3\sigma} \right]$$



$$= \text{MIN} \left[\frac{2\sigma}{3\sigma}, \frac{4\sigma}{3\sigma} \right] = \text{MIN}[0.67, 1.33]$$

$$= 0.67$$

$$C_{pk} = \text{MIN} \left[\frac{S_U - \text{平均値}}{3\sigma}, \frac{\text{平均値} - S_L}{3\sigma} \right]$$

$$= \text{MIN} \left[\frac{4\sigma}{3\sigma}, \frac{2\sigma}{3\sigma} \right] = \text{MIN}[1.33, 0.67]$$

$$= 0.67$$



$$C_p = \frac{S_U - S_L}{6\sigma} = \frac{6\sigma}{6\sigma} = 1$$

$$C_{pk} = \text{MIN} \left[\frac{S_U - \text{平均値}}{3\sigma}, \frac{\text{平均値} - S_L}{3\sigma} \right]$$

$$= \text{MIN} \left[\frac{4\sigma}{3\sigma}, \frac{8\sigma}{3\sigma} \right] = \text{MIN}[1.33, 2.67]$$

$$= 1.33$$

