






中性子線像




樹脂材などが写っている



ホースやオイルなどが
写っている



(a) NRT像(撮影:立教大学原子力研究所)



(b) XRT像(撮影:立教大学原子力研究所)

お経が筒内にあることがわかる




銅製経筒 (外観写真)

出典: https://www.riias.or.jp/report/pdf/tyusei_ouyou_03.pdf


ひび割れ部が画像に写っている

コンクリートの劣化



W/C = 50%, 105℃ 乾燥した試験体

出典: https://www.jci-net.or.jp/j/concrete/technology/202506_article_1.html



※供試体下部から水を浸透させている。



※透過度は含水量が多いほど低くなり、白いほど透過度が高く、
濃い灰色ほど透過度が低いことを示している。

出典: https://www.jci-net.or.jp/j/concrete/technology/202108_article_1.html

水分が多い部分が白くなっている



ダイズの根の水分像



根の3次元画像

